

## 別表

整理番号	保管した工作物			保管した工作物が放置されていた場所	工作物を除却した日時	工作物の保管場所及び保管を始めた日時
	名称又は種類	形状又は特徴	数量			
1	橋梁	材質：木造 橋長：11.7m(丸太3本及び床板) 状態： <ul style="list-style-type: none"><li>・ 腐朽及び破損有り</li><li>・ 防腐措置あり</li><li>・ 除却にあたり切断(2m間隔)している</li></ul>	1基	岩内郡共和町前田3-7地先	令和5年5月16日 9時45分から 令和5年5月16日12時00分まで	①場所 岩内郡共和町幌似1982 ②日時 令和5年5月16日12時00分